

附件

唐山市开平区督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|-------|----|-----|------|-------------|--------------|---------------------------|------------------|--------|
| 17-D003-HB | 12月9日 | 唐山 | 开平区 | 郑庄子镇 | 唐山盛通锻造有限公司 | 河北省唐山市开平区银河路 | 检查时加热炉和正火炉外壁手感发烫，生产迹象明显。 | 加强监管，督促落实错峰生产要求。 | 1月10日前 |
| 17-D004-HB | 12月9日 | 唐山 | 开平区 | 郑庄子镇 | 唐山市开平区金河锻造厂 | 河北省唐山市开平区银河路 | 检查时发现锻造炉炉体外壁发烫，生产迹象明显。 | 加强监管，督促落实错峰生产要求。 | 1月10日前 |
| 17-D007-HB | 12月9日 | 唐山 | 开平区 | 郑庄子镇 | 唐山市鸿运重型锻造厂 | 河北省唐山市开平区银河路 | 检查时发现该公司两台加热炉炉壁发烫，生产迹象明显。 | 加强监管，督促落实错峰生产要求。 | 1月10日前 |